

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗРАВНЕНИЕТО

ОБЕКТ: "Рехабилитация на северен обходен път Маркова могила - V-ти квартал"

Дименсии:

посоки и ъгли - градуси

поправки и средни квадратни грешки за посоки и ъгли - сантисантигради

разстояния и координати - метри

поправки и средни квадратни грешки за разстояния и координати - милиметри

С т а н ц и я N пт1618 (Дадена - измерени 3 посоки и 3 дължини)								
към N	пос.(раз.)	п-ка	Посочен ъгъл	Мал	Разстояние	Ms	Mv	
пт1557	120.1275	61.1	320.9012	0.0	229.032	0.0	49.7	
пт1619	120.5734	-44.7	321.3365	0.0	109.582	0.0	50.4	
пт1614	321.9039	-16.9	122.6697	57.1	157.207	6.2	37.5	
пт1557	229.0246	7.7	320.9012	0.0	229.032	0.0	10.6	
пт1614	157.2008	6.5	122.6697	57.1	157.207	6.2	8.0	
пт1619	109.5801	2.0	321.3365	0.0	109.582	0.0	9.7	

С т а н ц и я N пт1614 (Нова - измерени 2 посоки и 2 дължини)								
към N	пос.(раз.)	п-ка	Посочен ъгъл	Мал	Разстояние	Ms	Mv	
пт1618	104.6602	10.7	322.6698	57.1	157.207	6.2	25.2	
пт15	308.4613	-13.1	126.4685	63.5	54.358	5.8	27.1	
пт15	54.3497	8.1	126.4685	63.5	54.358	5.8	7.3	
пт1618	157.2039	3.4	322.6698	57.1	157.207	6.2	8.0	

С т а н ц и я N пт15 (Нова - измерени 2 посоки и 2 дължини)								
към N	пос.(раз.)	п-ка	Посочен ъгъл	Мал	Разстояние	Ms	Mv	
пт1614	70.1092	4.4	326.4685	63.5	54.358	5.8	24.1	
пт14	276.3386	-5.4	132.6969	41.6	200.150	6.3	22.3	
пт14	200.1423	7.7	132.6969	41.6	200.150	6.3	8.3	
пт1614	54.3573	0.5	326.4685	63.5	54.358	5.8	7.3	

С т а н ц и я N пт14 (Нова - измерени 2 посоки и 2 дължини)								
към N	пос.(раз.)	п-ка	Посочен ъгъл	Мал	Разстояние	Ms	Mv	
пт15	125.6338	-22.6	332.6969	41.6	200.150	6.3	20.4	
пт1609	326.8976	23.1	133.9653	63.0	125.801	6.1	20.6	
пт1609	125.7968	4.5	133.9653	63.0	125.801	6.1	7.8	
пт15	200.1473	2.7	332.6969	41.6	200.150	6.3	8.3	

С т а н ц и я N пт1609 (Дадена - измерени 2 посоки и 2 дължини)								
към N	пос.(раз.)	п-ка	Посочен ъгъл	Мал	Разстояние	Ms	Mv	
пт13	27.6012	43.2	131.5346	77.1	113.202	6.9	27.8	